

در مورخه دوم آبانماه نود به علت سست بودن سنگ ساختمان ونشت آب مقداری از سنگ به پائین سقوط کرده بود که باحضور نیروهای امدادونجات آتش نشانی شهریار ایمن سازی محل صورت پذیرفت.