



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه هفتم اسفند ماه نود ساعت 05:06 بامداد به دلیل جدا شدن لوله گاز از ریگلاتور منجر به نشت گاز گردیده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل مورد برطرف گردید.