

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:03 روز شنبه دوازدهم مرداد ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش سنگ نما یکباب ساختمان واقع در شهریار، خیابان معلم، کوچه ماهان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله کارشناسان حوزه عملیات و پیشگیری را به محل فوق اعزام نمود.

در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید نمای ساختمان یکباب ساختمان به علت عدم استحکام ریزش کرده که ضمن ایمن سازی، محصور نمودن محل با نوار خطر و اخطار کتبی به مالکین ملک مذکور تاکید گردید سریعاً نسبت به ایمن سازی محل به جهت پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار برای متصرفین و عابرین اقدام نمایند.

