

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:05 روز یکشنبه بیست و پنجم مرداد ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق بانک ملی شعبه رسول اکرم (ص) شهریار گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کنتور برق داخل شعبه به علت اتصالی طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط پرسنل بانک با خاموش کننده های دستی کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل پودر بر جای مانده از کپسول با دستگاه رم فن تخلیه و توصیه های ایمنی به پرسنل بانک ارائه گردید.



