

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:45 عصر روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق نمای کامپوزیت یکباب ساختمان واقع در شهریار، وائیةبلوار امام خمینی(ره)، بعد از میلاد ششم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید نمای کامپوزیت یکباب ساختمان به علت جوشکاری و نشت گاز طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان پس از قطع جریان گاز حریق به طور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل و به مالکین ملک مذکور تاکید گردید سریعا نسبت به رفع عیب لوله گاز مذکور توسط پیمانکاران اجرای لوله کشی گاز اقدام نمایند.

