

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با توجه به فرسوده بودن شیر هیدرانت واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان درختی، خیابان مبین و پیگیری مهندس خسروی رئیس ایستگاه 301 اندیشه شیر هیدرانت قدیمی جمع آوری و شیر هیدرانت نو جایگزین گردید.

