پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:00 روز سه شنبه یازدهم دیماه نودوهفت طی تماس با سامانه125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار،عباس آباد،خیابان طباطباییکوچه حکمت گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 405 به علتی نامعلوم از قسمت موتور در پارکینگ یک مجتمع مسکونی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.





یکدستگاه خودرو پژو 405 در پارکینگ یکباب منزل مسکونی در شهریار طعمه حریق شد.

