پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پژو 206 که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را راس ساعت 20:59 روز شنبه چهاردهم مهر ماه نودوهفت واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان دوازدهم غربی اعزام نمود.
بر اساس این گزارش یکدستگاه خودروپژو 206 که دچار نشت بنزین شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از نشت بنزین توصیه های لازم را به مالک خودرو فوق ارائه نمودند.