پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:45 روز یکشنبه چهارم آذرماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی یک نفر از شهروندان واقع در شهریار،وائیننفواصل خیابان میلاد سوم و پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مردی حدودا 33 ساله در زیرزمین یکباب منزل مسکونی به علت عدم دودکش آبگرمکن و قرار گرفتن دودکش بخاری در نما دچار گازگرفتگی گردیده بود که جهت ادامه درمان تحویل اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه گردید.



