پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه دوازدهم اردیبهشت ماه نود ویک ساعت12:40 **پیاده روئی در شهریار به علت وجود چاه قدیمی در زیر ساختمان منجر به ریزش دیواره های چاه ویک حفره عمیق در مجاورت ساختمان گردیده بود که با حضور مدیر عامل،مسئول حراست،معاونت عملیات ورئیس ایستگاه مرکزی ونیروهای امداد ونجات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار وهمکاری واحد عمران شهرداری با تزریق بتون مورد برطرف گردید.**



