پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:13 **روز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه** 125 **آتش نشانی شهریار ریزش قسمتی از ملک گودبرداری شده واقع در شهریار،خیابان آهنگرانکوچه مهران گزارش گردید.**

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 **مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ریزش قسمتی از ملک گودبرداری شده در مجاورت یکباب ساختمان گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل توصیه های لازم به مالکین ملک های مذکور ارائه گردید.**

