پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو سمند که دچار نشت گاز LPG شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را ساعت 00:28 روز جمعه شانزدهم فروردین ماه نودوهشت به محل مورد اشاره واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان چهارم غربی،کوچه جعفری اعزام نمود.
بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو سمند که دچار نشتی گاز LPG شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان دراولین مرحله از ادامه نشت گاز و بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل محل به مالک خودرو مذکور تاکید گردید در اولین فرصت نسبت به رفع سیستم گازرسانی خودرو فوق اقدام نماید.

