پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:27روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه نودوهشت طی تماس با سامانه125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،میدان جزیره گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو پارک شده در داخل یک زمین خالی به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده و منجر به شکستگی شیشه و بروز خسارت مالی گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.







