در مورخه شانزدهم آذر ماه نود ساعت21:48 **یکباب منزل مسکونی به علت استفاده بیش از حد برق ساختمان از قسمت سیم کشی داخلی طعمه حریق شده بود که با حضور نیروهای آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.**