پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:58 **روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه** 125 **آتش نشانی شهریار حریق دفتر کارگاه پلاستیک سازی واقع در شهریار،روبروی اسدآباد،بوستان یکم گزارش گردید.**

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 701 **کهنز** 101 **مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دفتر کارگاه مذکور به علتی نامعلوم از سقف کاذب طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.**

علت بروز این حریق و همچنین میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



