پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:33 **روز پنجشنبه دهم آبانماه نودوهفت طی تماس با سامانه**125 **آتش نشانی شهریار حریق سه دستگاه خودرو سواری داخل نمایندگی ایران خودرو واقع درشهریار،جاده آدران‌روبروی شهرک اسدآباد گزارش گردید.**

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 701 **کهنز و** 101 **مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سه دستگاه خودرو سواری در داخل گاراژ به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.**

علت بروز این آتش سوزی و همچین میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



