پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه چهاردهم اردیبهشت ماه نودویک ساعت 12:40 یکدستگاه خودرو پیکان به علت نشتی بنزین از قسمت موتور طعمه حریق شده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته وبه مقداری از اتصالات پلاستیکی داخل موتور خسارت واردگردید.

