پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:33 **روز جمعه بیست و یکم دیماه نودوهفت طی تماس با سامانه**125 **آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو آردی واقع در شهریار،ابراهیم آباد،کوچه شکوفه گزارش گردید.**

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 **شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.**

علت بروز این آتش سوزی و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



