پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:59روز سه شنبه بیست و سوم دیماه نودونه طی تماس با سامانه125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو تاکسی واقع در شهریار،وائینبش خیابان بعثت پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که بخشی از حریق قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط افراد حاضر در محل کنترل و آتش نشانان ضمن اطفاء کامل وایمن سازی توصیه های لازم را به مالک خودرو مذکور ارائه نمودند.

عکس:آرشیو

