روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:31 روز چهارشنبه یکم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه موتور سیکلت واقع در شهریار،وائینبلوار جویبار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید یکدستگاه موتور سیکلت به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و وسیله نقلیه مذکور تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



