پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست وهشتم دی ماه نودو یک ساعت19:05 **نشت گاز** co **در یک واحد در مجتمع مسکونی در فاز یک اندیشهخیابان پنجم غربی منجر به فوت یک خانواده سه نفری گردید.**

کارشناسان ایمنی سازمان که در محل حادثه حضور داشتند موارد ذیل را گزارش نمودند.

1.**وجود دودکش بخاری در نما**

2.**وجود لوله آکاردئونی وتبدیل نامناسب در دودکش بخاری**

3-**نداشتن کلاهک** H

4-**استفاده از بخاریآبگرمکن در واحد کوچک وعدم رسیدن اکسیژن مطلوب**

5-**باز نبودن صد درصددودکش سیمانی مربوط به آبگرمکن**

