

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:16 روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه گاز گرفتگی واقع در شهریار، بلوار انقلاب، کوچه حاج حسن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید دو نفر از شهروندان در داخل یک واحد مسکونی به علت انتشار گاز منواکسید کربن (غیر استاندارد بودن دودکش بخاری و آبگرمکن) دچار گاز گرفتگی شدند که ضمن انجام اقدامات اولیه افراد مصدوم تحویل عوامل اورژانس گردید.

