

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست و نهم بهمن ماه نودویک ساعت 11:52 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تخریب دیوار یک واحد مسکونی در اثر تزریق بتن در یک مجتمع جدید الحداث گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه در شهریار، خیابان نواب صفوی، خیابان سمیه شدند و ضمن ایمن سازی کامل هشدارهای ایمنی به ساکنین مجتمع و مالک ملک جدید الحداث ارائه گردید.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته است.



