

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیستم فروردین ماه نود و دو ساعت 21:29 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار ملک گودبرداری شده و سقوط تیر چراغ برق در شهریار، جنب پایانه تاکسیرانی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلا فاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و مقدار زیادی از دیوار ملک گودبرداری شده در مجاورت خیابان ریزش کرده و موجب سقوط تیر چراغ برق و اتصال کابل برق گردیده بود که ضمن هماهنگی با اداره برق و قطع برق، ایمن سازی کامل انحصار پذیرفت و با توجه به حساسیت موضوع و امکان ریزش مجدد محدوده با نیوجرسی و نوار خطر محصور گردید و توضیحات ایمنی به مهندس پروژه ارائه گردید.



ریزش دیوار ملک گودبرداری شده منجر به سقوط تیر چراغ برق گردید.

