

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه نودو چهار ساعت 10:40 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش یکباب ساختمان ویلائی در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، خیابان شهید رباطیه، خیابان جلال آل احمد، نرسیده به فرهنگسرای استاد شهریار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به همراه معاونت عملیات و پیشگیری و مسئولین ایستگاه به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری و عدم اجرای سازه نگهبان منجر به ریزش و تخریب قسمت عظیمی از یکباب منزل ویلائی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و جستجوی محبوسین احتمالی در زیر آوار خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته و توصیه های ایمنی به مالکین ملک های مذکور ارائه گردید.





