

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز شنبه ششم تیر ماه نود و چهار ساعت 23:37 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست زمین واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم (ع)، خیابان گلдіس گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید به علت شکستگی لوله و نفوذ آب منجر به نشست زمین و ایجاد حفره گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوار خطر با هماهنگی امداد آب مورد برطرف و رفع خطر گردید.



