

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه هفتم تیر ماه نودو چهار ساعت 23:42 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، شهرک وائینه خیابان خرداد نوزدهم، بلوار 12 متری آذر گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله کارشناسان حوزه پیشگیری را به همراه امداد گران ایستگاه 101 مرکزی به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ریزش قسمتی از دیواره ملک گودبرداری شده گردیده بود که خوشبختانه مصدومی نداشته و ضمن توصیه های ایمنی به مالکین ملک مذکور محل با نوار خطر محصور گردید.



