

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پرآید که دچار نشت گاز CNG شده بود با تلاش آتش نشانیان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی ایستگاه 401 شهریار را ساعت 10:02 روز پنج شنبه یازدهم تیر ماه نود و چهار به محل حادثه واقع در شهریار، میدان نماز، بلوار پلیس اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پرآید که دچار نشتی گاز CNG شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانیان در اولین مرحله از ادامه نشت گاز و بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل محل به مالک خودرو مذکور توصیه گردید در اولین فرصت نسبت به رفع سیستم گازرسانی خودرو مذکور اقدام نماید.



