

در مورخه ششم آذر ماه نود ساعت 22:05 یکدستگاه خودرو پراید به علت برخورد به میله درب پارکینگ باعث آسیب دیدن باک خودرو و نشت بنزین گردیده بود که با حضور نیروهای آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی و جلوگیری از خطرات احتمالی توصیه های لازم به مالک خودرو ارائه گردید.