

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:25 صبح روز سه شنبه پانزدهم دیماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست طبقه همکف یکباب ساختمان واقع در شهریار، فاز یک مخابرات کوی شهدای مخابرات گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید طبقه همکف یکباب ساختمان به علت ترکیدگی لوله فاضلاب از قسمت حمام نشست کرده و منجر به ایجاد حفره عمیق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوار خطر به مالک واحد مذکور توصیه گردید سریعاً با هماهنگی مهندسین ناظر نسبت به ترمیم یا تعویض لوله فاضلاب اقدام نماید.



