

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:19 عصر روز سه شنبه بیست و دوم دیماه نودو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تخریب دیوار یکباب مغازه در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم (ع)، بعد از زیرگذر قائم (عج) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله یاسر حیدریان مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار به همراه معاونت عملیات و پیشگیری سازمان در محل حاضر شدند.

آتش نشانان با سرعت عمل بالا در کمتر از سه دقیقه خود را به محل حادثه رسانده و به جستجوی احتمالی محبوسین در ملک فرو ریخته پرداختند که خوشبختانه کسی در محل حضور نداشت و ضمن هماهنگی با ادارات آبرقگاز و عوامل انتظامی جهت ایمن سازی محل با کشیدن نوار خطر توصیه و نکات ایمنی را به مالک ملک گودبرداری شده ارائه نموده و توصیه گردید با هماهنگی مهندسین ناظر جهت تقویت دیوارهای جانبی هماهنگی کامل صورت پذیرد.

