

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:03 عصر روز دوشنبه سی ام فروردین ماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار در اتاق یکدستگاه خودرو پژو پارس واقع در شهریار، شهرک اداری جنب فرمانداری و نیروی یگان امداد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو پارس از قسمت اتاق به علت بی احتیاطی راننده در استفاده از اسپری خوشبو کننده در محیط بسته خودرو و تجمع گازهای قابل اشتعال و استفاده از فندک جهت روشن نمودن سیگار منجر به انفجار و سوختگی راننده خودرو از ناحیه سر و صورت شده بود که ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از خطرات احتمالی فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.





