

به گزارش پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 21:56 روز جمعه سوم اردیبهشت ماه نود و پنج ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار با دریافت خبر سقوط سازه فلزی بر روی چند دستگاه خودرو سواری، بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را به محل حادثه واقع در شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، رستوران ارکیده اعزام نمود.

بنابراین گزارش با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد به علت جابجائی سازه فلزی با یک دستگاه جرثقیل و وزش باد سازه مذکور بر روی چند دستگاه خودرو پارک شده سقوط کرده و منجر به بروز خسارت مالی به خودروهای فوق شده که بلافاصله با ایمن سازی محل حادثه و بستن نوارهای هشدار آتش نشانی از هر گونه حوادث بعدی جلوگیری کرده و با بکارگیری تجهیزات ویژه و جرثقیل سازه مذکور را جمع آوری نمودند.



