

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پژو پارس که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را راس ساعت 22:06 روز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه نود و پنج به محل حادثه واقع در شهریار، بلوار شهداء، روبروی سپاه اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پژو پارس که دچار نشت بنزین از باک شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان در اولین اقدام به خارج نمودن بنزین در سطل های مخصوص نموده و پس از تخلیه کامل سوخت از بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل خودرو مذکور توسط یکدستگاه یدک کش به پارکینگ انتقال داده شد.

