

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:21 عصر روز چهارشنبه بیستم مرداد ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهرداری برخورد خودرو تپا با علمک گاز واقع در شهریار، میدان حافظ، کوچه ستایش گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو تپا به علت بی احتیاطی با علمک گاز برخورد نموده که منجر به شکستگی علمک و نشت گاز گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و با همکاری امداد گاز مورد برطرف و رفع خطر گردید.

