

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پیکان که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 701 کهنز را راس ساعت 01:29 روز جمعه چهاردهم آبانماه نودو پنج به محل حادثه واقع در شهریار، ابتدای سه راهی فردوسیه اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پیکان که دچار نشت بنزین شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از نشت بنزین توصیه های لازم را به مالک خودرو فوق ارائه نمودند.

