

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:35 روز جمعه بیست و یکم آبانماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گاز گرفتگی دو نفر از شهروندان واقع در شهریار، رضی آباد پائینکوچه فتح هفتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو نفر از شهروندان که به علت عدم لوله خروجی آبگرمکن دچار گاز گرفتگی شدند که با همکاری اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال داده شدند.

