

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:08 روز جمعه ششم اسفند ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو پراید با گاردریل کنار جاده واقع در جاده شهریار به طرف تهرانورودی کمربندی محمدآباد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علت سرعت بالا و عدم کنترل خودرو توسط راننده با گاردریل کنار جاده برخورد نموده که منجر به مصدوم شدن یک نفر از سرنشین خودرو فوق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محیط و جلوگیری از نشت سوخت و قطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.



