

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 06:34 صبح روز یکشنبه ششم فروردین ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سواری با یکدیگر واقع در جاده شهریار به طرف رباط کریم ابتدای ورودی حصارزیرک گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 201 امپریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری شامل روآ و پراید به علت بی احتیاطی با یکدیگر برخورد نموده که منجر به مصدوم شدن یک نفر و بروز خسارت مالی به هر دو خودرو گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار