

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکباب منزل مسکونی که دچار نشت گاز LPG شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را ساعت 04:01 صبح روز سه شنبه سی ام خردادماه نود و شش به محل مورد اشاره واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان یازدهم غربی اعزام نمود.

بر اساس این گزارش شیر اصلی سیلندر گاز 11 کیلوئی LPG جهت استفاده توسط ساکنین باز گردید و شخص مذکور قادر به بستن آن نبوده و دچار نشتی گاز شدید گردیده بود و احتمال وقوع حادثه برای افراد حاضر در محل و ساختمان وجود داشت که آتش نشانان در اولین مرحله با بستن شیر گاز از بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل محل به مالک ملک مذکور تاکید گردید نسبت به رفع سیلندر گاز مذکور اقدام نماید.

لارم بذکر است ساختمان فوق فاقد گاز شهری می باشد.

