

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهیار

ساعت 00:01 روز جمعه ششم مرداد ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهیار مبنی بر نشت گاز R22 در شرکت لاله کامپیوتر شهیار ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل به محل فوق اعزام نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید موتورخانه شرکت مذکور به علت ترکیدگی لوله هیدرولیک کمپرسور سیستم خنک کننده چیلر دچار ترکیدگی شده که این موضوع منجر به نشت روغن هیدرولیک بر روی کمپرسور گردیده بود که موجب تبخیر روغن و دودگرفتگی محیط و انتشار گاز مورد نظر در محیط فوق شده بود که با سرعت عمل آتش نشانان حاضر در محل پس از ایمن سازی اقدام به تخلیه دود و گاز های موجود در محل گردید.

