

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:15 روز جمعه بیست و چهارم شهریور ماه نودوشش در پی بازدید کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی شهریار از ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، کوچه شهید ثمری به نشست ساختمان مجاور به سمت محل گودبرداری شده و ایجاد خطر و حادثه برای متصرفین ملک های همجوار و خیابان مشرف به ملک مذکور اشاره نمودند و با توجه به اهمیت موضوع مهندس درخشان نسب سرپرست محترم شهرداری به همراه مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهریار از ملک مذکور بازدید بعمل آوردند.

مهندس درخشان نسب سرپرست محترم شهرداری شهریار به همراه مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهریار قبل از وقوع هر گونه حادثه طی بازدید از ملک مذکور و ملک همجوار که دچار نشست گردیده بود مواردی از جمله رعایت مسائل ایمنی و تسریع در اجرای دیوار های حائل را به پیمانکار ابلاغ نمودند. و طبق شواهد موجود به دلیل گود برداری ، سستی خاک موجود و نفوذ رطوبت موجب نشست ملک همجوار گردید که ضمن آماده باش نیرو های آتش نشانی و معاونت های حوزه شهرداری سریعاً نسبت صدور اخطار کتبی جهت تخلیه ساکنین اقدام گردید و بلافاصله سازمان آتش نشانی نسبت به تمهیدات لازم جهت هر گونه حادثه ناگوار در محدوده خطر اقدام نمود .



