



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه پنجم اسفند ماه نود ساعت 22:35 بر اثر برخورد یکدستگاه خودرو به المک گاز باعث شکسته شدن المک و خروج گاز با فشار زیاد گردیده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل و همکاری امداد گاز مورد برطرف گردید.