

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار به علت حریق در مجاورت کنتورهای گاز یک مجتمع مسکونی در شهریار جلوگیری به عمل آمد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را راس ساعت 21:35 روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه نودوهفت به محل حریق واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم(ص)، کوچه سروش اعزام و مشاهده گردید در مجاورت کنتورهای گاز یک مجتمع مسکونی به علتی نا معلوم حریق رخ داده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و انفجار گاز شهری جلوگیری به عمل آمد.

