

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پیکان وانت که دچار نشت گاز CNG و بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را ساعت 15:01 روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه نودوهفت به محل مورد اشاره واقع در شهریار، بلوار شهید کلهر اعزام نمود. بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پیکان وانت که در اثر تصادف دچار نشتی گاز CNG و بنزین شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان در اولین مرحله از ادامه نشت گاز و بنزین و بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل محل به مالک خودرو مذکور تاکید گردید در اولین فرصت نسبت به رفع سیستم سوخت خودرو مذکور اقدام نماید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار