

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:59 روز یکشنبه بیست و سوم دی ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار در مجاورت ملک گودبرداری واقع در شهریار، خیابان شیخ طوسی، کوچه آرام گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ریزش دیواره ساختمان ملک همجوار و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

