

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:37 روز سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش قسمتی از ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی(ره) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ریزش قسمتی از ملک گودبرداری شده در مجاورت یکباب ساختمان گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل به ساکنین اخطار گردید سریعا نسبت به تخلیه واحدهای فوق اقدام نمایند.



