

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پژو 206 که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را راس ساعت 21:16 روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه نودوهشت واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای کوچه شهید شیخی اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پژو 206 که دچار نشت بنزین شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از نشت بنزین به علت عدم حضور مالک در محل و با هاهنگی نیروی انتظامی به پارکینگ منتقل و محل رفع خطر گردید.

