

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:15 روز جمعه دهم خرداد ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار بر خورد یکدستگاه خودرو با المک گاز واقع در شهریار، وائینبلوار جویبار، خیابان شقایق هفتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید در اثر برخورد یکدستگاه خودرو با المک گاز منجر به نشت گاز شهری گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل مورد نظر توسط امداد گاز رفع خطر گردید.

