

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را راس ساعت 13:15 روز جمعه چهارم مرداد ماه نودوهشت واقع در شهریار، خیابان انقلابکوچه شیخرا اعزام نمود. بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت بنزین شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از نشت بنزین توصیه های لازم را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار